



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

Oggetto: *MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE DI PIAZZETTA CADUTI IN GUERRA
CUP: H57H25000680004*

Relazione n.:

1

Relazione tecnica

PROGETTO ESECUTIVO

Data:

Luglio 2025

Scala disegni:

--

Il progettista:

U.T.C Carinaro

COMUNE DI CARINARO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZETTA
CADUTI IN GUERRA CUP: H57H25000680004

Premessa	2
Stato di fatto	3
Stato di progetto.....	3

COMUNE DI CARINARO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZETTA
CADUTI IN GUERRA CUP: H57H25000680004

Premessa

Il Comune di Carinaro è dotato di una piazzetta situata all'interno del centro storico chiamata: "Piazzetta caduti in guerra". Tale piazzetta è situata nell'incrocio tra Via Campo e Via Francesco Petrarca.

L'intera piazzetta è contornata da una pavimentazione stradale realizzata con cubetti di pietra lavica alternati a cubetti di Marmo, i quali nel corso del tempo hanno subito un degrado causando quindi un dissesto del tessuto stradale.

L'oggetto di questa relazione quindi è descrivere gli interventi necessari a ripristinare l'area stradale in via Campo.



COMUNE DI CARINARO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZETTA
CADUTI IN GUERRA CUP: H57H25000680004

Stato di fatto

In seguito a molteplici segnalazioni ricevute, il personale dell'UTC del Comune di Carinaro, si è recato sui luoghi ed ha effettuato una serie di rilievi, riuscendo a definire lo stato di degrado della pavimentazione stradale.

In particolare sono stati distinti 4 tipi di degrado:

1. **DEPOSITO SUPERFICIALE:** *Accumulo con spessore variabile di materiali poco aderenti alla superficie sottostante, come particellato atmosferico, polvere, guano o terriccio.*
2. **DEFORMAZIONE:** *Alterazione geometrica della sede stradale derivante dal cedimento differenziale del sottofondo.*
3. **INCOSTRAZIONE:** *Alterazione e/o modificazione superficiale derivante da trasformazioni improprie mediante utilizzo di leganti cementizi.*
4. **LACUNA:** *Mancanza di pavimentazione o parti di essa, distaccate e disgregate.*



Stato di progetto

Il progetto prevede di ripristinare la pavimentazione esistente mediante interventi mirati a preservare l'aspetto estetico e con il principio di salvaguardia dell'esistente.

Laddove possibile verranno riutilizzati i blocchetti in pietra lavica esistenti che saranno adagiati su nuovo letto di posa. Visto lo stato di degrado però derivante anche da interventi effettuati da altri enti per passaggio di tubazioni, si è stimato che non meno del 30% della pavimentazione debba essere sostituita.

Si precisa infine che gli scavi da effettuare sono dell'ordine di 20-30cm, quindi molto superficiali e che non interessano quote dei sottoservizi già esistenti.